

## GOEurope.com TECH SERVICE CENTER



tech@GOEurope.com



### Service Pricelist - 2019/2020

Price  
incl. VAT

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Full Service Check</b><br>DLX LUXE                           | <b>Incl. :</b><br>- complete gun disassembling<br>- all internals cleaning<br>- used / damaged orings replacement + new filter<br>- new set of detents<br>- solenoid service<br>- factory standards assembling with proper lubrication<br>- board optimization settings and/or software update when available<br>- trigger fine tune job<br>- reg and pressure testing | <b>69,00 €</b> |
| <b>Regular Service Check</b><br>DLX LUXE<br>SHOCKER RSX/XLS/CVO | <b>Incl. :</b><br>- complete gun disassembling<br>- all internals cleaning<br>- used/damaged orings replacement<br>- detent cleaning<br>- factory standard assembling with proper lubrication<br>- board setting check up<br>- reg and pressure testing  | <b>49,00 €</b> |
| <b>Regular Service Check</b><br>GOG ENMEY<br>GOG G1-M           | <b>Incl. :</b><br>- complete gun disassembling<br>- all internals cleaning<br>- used/damaged orings replacement<br>- detent cleaning<br>- factory standard assembling with proper lubrication<br>- trigger job<br>- reg and pressure testing   | <b>39,00 €</b> |



SMART PARTS markers



|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>Full Service Check</b><br>SMART PARTS SHOCKER SFT/NXT<br>SMART PARTS IMPULSE<br>SMART PARTS NERVE     | <b>Incl. :</b><br>- complete gun disassembling<br>- all internals cleaning<br>- used / damaged orings replacement<br>- new ball detent<br>- solenoid service<br>- factory standards assembling with proper lubrication<br>- board optimization settings<br>- trigger fine tune job<br>- reg and pressure testing | <b>79,00 €</b> |
| <b>Full Service Check</b><br>SMART PARTS ION<br>SMART PARTS SP8<br>SMART PARTS EPIPHANY                  | <b>Incl. :</b><br>- complete gun disassembling<br>- all internals cleaning<br>- used / damaged orings replacement + new filter<br>- new set of detents<br>- factory standards assembling with proper lubrication<br>- board optimization settings<br>- trigger fine tune job<br>- reg and pressure testing       | <b>59,00 €</b> |
| <b>Full Service Check</b><br>SMART PARTS VIBE<br>SMART PARTS ENVY<br>SMART PARTS EXTCY<br>SMART PARTS G1 | <b>Incl. :</b><br>- complete gun disassembling<br>- all internals cleaning<br>- used / damaged orings replacement + new filter<br>- new set of detents<br>- factory standards assembling with proper lubrication<br>- board optimization settings<br>- trigger fine tune job<br>- reg and pressure testing       | <b>49,00 €</b> |

**Comment:**

This service offer is subject to markers examination at receipt.  
The processing time is usually 5-7 working days from receipt in our house.

If we need additional parts, that are not covered by the Service Check (usually o-rings are covered), those parts need to be purchased additionally to the Service Check. Before we exchanged additional parts, we will consult with you, unless you give us a repair clearance up to a sum to be determined by you, in addition to the specified service package.

We are happy to fulfil special requests such as firmware updates, fine-tuning, maintenance of regulators, installation of upgrades, etc. and we get you a quotation for the work if you like.  
Our workshop costs is 20,- € per 10 minutes.

The marker must be clean, for heavily soiled markers a cleaning fee of 15,- € will be charged.

For German customers: The basis for the service check is the German weapons law. Markers must be marked accordingly ("F in the pentagon", caliber & importer's markings).  
For other countries, please observe your local regulations, concerning paintball markers.

In order to be able to send the marker back to you, we need a proof of age (18+). If the proof of age is not on file with us, please enclose a copy of your identity card. Please also remember to provide your phone number and e-mail address so that we can contact you if you have any questions.

## GOEurope.com TECH SERVICE CENTER



tech@GOEurope.com



### Preisliste Service Pakete - 2019/2020

Preis  
inkl. MWSt.

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>Großer Service Check</b><br>DLX LUXE                 | <b>Beinhaltet:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Markierer wird komplett zerlegt</li> <li>- Die einzelnen Bauteile werden gereinigt</li> <li>- Die O-Ringe und Filter werden erneuert</li> <li>- Die Balldetents werden erneuert</li> <li>- Das Solenoid wird gewartet</li> <li>- Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet</li> <li>- Die Einstellungen des Boards werden optimiert und die Firmware aktualisiert, wenn verfügbar</li> <li>- Der Abzug wird vernünftig eingestellt</li> <li>- Der Regulator wird eingestellt und geprüft</li> </ul> | <b>69,00 €</b> |
| <b>Service Check</b><br>DLX LUXE<br>SHOCKER RSX/XLS/CVO | <b>Beinhaltet:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Markierer wird komplett zerlegt</li> <li>- Die einzelnen Bauteile werden gereinigt</li> <li>- Die O-Ringe werden erneuert</li> <li>- Die Augen und die Detents werden gereinigt</li> <li>- Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet</li> <li>- Die Einstellungen des Boards werden überprüft</li> <li>- Der Regulator wird eingestellt und geprüft</li> </ul>  | <b>49,00 €</b> |
| <b>Service Check</b><br>GOG ENMEY<br>GOG G1-M           | <b>Beinhaltet:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Markierer wird komplett zerlegt</li> <li>- Die einzelnen Bauteile werden gereinigt</li> <li>- Die O-Ringe werden erneuert</li> <li>- Die Detents werden gereinigt</li> <li>- Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet</li> <li>- Die Einstellungen des Abzugs werden überprüft</li> <li>- Der Regulator wird eingestellt und geprüft</li> </ul>  | <b>39,00 €</b> |



SMART PARTS Markierer



|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>Großer Service Check</b><br>SMART PARTS SHOCKER SFT/NXT<br>SMART PARTS IMPULSE<br>SMART PARTS NERVE     | <b>Beinhaltet:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Markierer wird komplett zerlegt</li> <li>- Die einzelnen Bauteile werden gereinigt</li> <li>- Die O-Ringe werden erneuert</li> <li>- Der Balldetent wird erneuert</li> <li>- Das Solenoid wird gewartet</li> <li>- Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet</li> <li>- Die Einstellungen des Boards werden optimiert</li> <li>- Der Abzug wird vernünftig eingestellt</li> <li>- Der Regulator wird eingestellt und geprüft</li> </ul> | <b>79,00 €</b> |
| <b>Großer Service Check</b><br>SMART PARTS ION<br>SMART PARTS SP8<br>SMART PARTS EPIPHANY                  | <b>Beinhaltet:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Markierer wird komplett zerlegt</li> <li>- Die einzelnen Bauteile werden gereinigt</li> <li>- Die O-Ringe und Filter werden erneuert</li> <li>- Die Balldetents werden erneuert</li> <li>- Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet</li> <li>- Die Einstellungen des Boards werden optimiert</li> <li>- Der Abzug wird vernünftig eingestellt</li> <li>- Der Regulator wird eingestellt und geprüft</li> </ul>                         | <b>59,00 €</b> |
| <b>Großer Service Check</b><br>SMART PARTS VIBE<br>SMART PARTS ENVY<br>SMART PARTS EXTCY<br>SMART PARTS G1 | <b>Beinhaltet:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Markierer wird komplett zerlegt</li> <li>- Die einzelnen Bauteile werden gereinigt</li> <li>- Die O-Ringe und Filter werden erneuert</li> <li>- Die Balldetents werden erneuert</li> <li>- Der Markierer wird nach Herstellervorgabe montiert und frisch gefettet</li> <li>- Die Einstellungen des Boards werden optimiert</li> <li>- Der Abzug wird vernünftig eingestellt</li> <li>- Der Regulator wird eingestellt und geprüft</li> </ul>                         | <b>49,00 €</b> |

**Bemerkung:**

Dieses Service Angebot ist vorbehaltlich Markierer Prüfung bei Eingang.  
Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 5-7 Werktage ab Eingang bei uns im Hause.

Sollten Bauteile des Markierers defekt sein, die nicht im Rahmen des Service Pakets enthalten sind (in der Regel alles was über O-Ringe hinaus geht), werden diese gesondert in Rechnung gestellt. Der Einbau ist im Preis enthalten, sofern die Teile bei uns erworben werden. Bevor diese Teile ausgetauscht werden, wird mit Dir Rücksprache gehalten, es sei denn Du gibst uns vorab eine Reparaturfreigabe bis zu einer von Dir festzulegenden Summe, zusätzlich zu dem von Dir gewählten Service Paket.

Sonderwünsche wie Firmware Updates, Feintuning, Wartung von Regulatoren, Installation von Upgrades usw. erledigen wir gerne für Dich und erstellen Dir auch gerne ein individuelles Angebot. Unsere Werkstattkosten liegen bei 20,-€ pro Zeiteinheit von 10 Minuten.

Der Markierer muss sauber sein, bei stark verschmutzten Markierern wird eine zusätzliche Reinigungs-Pauschale von 15,-€ berechnen.

Die Grundlage für den Service Check ist das deutsche Waffengesetz. Markierer müssen dementsprechend gekennzeichnet sein ("F im Fünfeck", Kaliber- & Importeurs Kennzeichnungen)

Um den Markierer an Dich zurücksenden zu können, benötigen wir einen Altersnachweis. Falls er noch nicht vorliegt, sende uns bitte eine Kopie Deines Personalausweises ein. Denke bitte auch daran uns Deine Telefonnummer und E-Mail-Adresse mitzuteilen, damit wir Dich bei Rückfragen erreichen können.